

СОГЛАСОВАНО

Председатель Ставропольской городской  
местной организации Ставропольской  
краевой региональной организации  
Общероссийской общественной  
организации инвалидов  
«Всероссийское общество



В.С. Полтавцев

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования  
администрации города Ставрополя



А.В. Диреганова

20 19 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

г. Ставрополь  
2019 год

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования  
администрации города Ставрополя



А.В. Диреганова

2019 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

г. Ставрополь  
2019 год

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.

1.2. Адрес объекта: 355029, г. Ставрополь, улица Осетинская, 3

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, S 2698,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, S 9850,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта: 2010

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019 года, капитального: не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г.Ставрополя).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

355029, г. Ставрополь, ул.Осетинская, 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления №3 от 25.02.2003 г., свидетельство о государственной регистрации права №26-А3 897017 от 22.05.2012 г. (копии прилагаются).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):

1. Комитет образования администрации города Ставрополя;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя является объектом образования.

2.2. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги населению по реализации

дополнительных образовательных программ и программ деятельности в интересах личности, общества и государства с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству.

2.3. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги на объекте.

2.4. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги детям школьного возраста, а также образовательным учреждениям города Ставрополя и Ставропольского края организационно-методической помощи в сфере развития дополнительного образования детей.

2.5. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги следующим категориям инвалидов:

- передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения;
- нарушениями слуха;
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность 360 чел.;

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 чел.;
- вместимость 700 чел.;
- пропускная способность 700 чел.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1,9,7;
- автобусы большой и средней вместимости: 13,12,10,37;
- маршрутные такси малой вместимости: 21, 35, 10, 13,12,31, 42, 48, 51.

Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;

3.2.2. время движения (пешком) 9-12 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности объекта для инвалидов форма обслуживания\*

| п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----|---|---|
| 1.  | Все категории инвалидов и МГН               | Б   |
|     | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2.  | Передвигаются на креслах-колясках           | ВНД   |
| 3   | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б   |
| 4   | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5.  | с нарушениями слуха                         | Б   |
| 6.  | с нарушениями умственного развития          | Б   |

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение, фото №                     |
|-------|--|---|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,О,Г,У)<br>ДУ (С)  | 7, 8, 6, 9, 12                         |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ(С)<br>ВНД (К)                                      | 10, 11, 15, 16,<br>17                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С)<br>ВНД (К)                                     | 18, 19, 22, 23<br>24, 25, 26, 27<br>28 |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С)<br>ВНД (К)                                     | 31, 33, 34<br>35, 36                   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С)<br>ВНД (К)                                     | 37, 38                                 |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,У)<br>ДУ (С,Г)  | 27, 28, 16                             |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С,К)  | 13, 14                                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                    | Итоговое заключение о доступности   |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p><b>ДЧ – И (К,О,Г,У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД (К)</b><br/> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p><b>ДЧ – И (О,Г,У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>    |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <p><b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С,К)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и</p>   |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
|    |                    | обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников   |
| 8. | Все зоны и участки | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные ЗОНЫ объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|-------|--|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p><b>ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)</b><br/><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br/>Предлагается обустройство во второй очереди как требующее дополнительных средств и времени.</p>   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ(С), ВНД (К)</b><br/><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br/>Проведены частично мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта.</p>  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br/><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br/>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта, требующие значительных затрат времени, больших средств и сложных технических решений.</p> |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <b>ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагается обустройство отнести на второй этап, как требующее затрат больших средств, времени, а также более сложных технических решений.   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <b>ДЧ-И (К,О,У), ДУ (С,Г)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т. к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <b>ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее значительных затрат времени и финансовых средств на проведение ремонтно-строительных работ с согласованием с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя       |
| 8 | Все зоны и участки   | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов, как требующие больших средств, времени, а также сложных технических решений. |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение сТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования (предположительно в 2019 году).**

**в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта к нуждам инвалидов предусмотрены в проекте подпрограммы «Доступная среда в городе Ставрополе» программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2018-2019 годы. На сегодняшний день не участвуем.**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

| № п/п | Наименование документа         | Номер документа | Дата утверждения документа |
|-------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1.    | Анкеты (информации об объекте) | № _____         | от «___» _____ 20__ г.     |
| 2.    | Акта обследования объекта      | № _____         | от «___» _____ 20__ г.     |

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев  
Владислав  
Сергеевич

Председатель Ставропольской  
городской местной организации  
Ставропольской краевой  
региональной организации  
Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское  
общество инвалидов»





УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования  
администрации города Ставрополя

А.В. Диреганова

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

### объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № \_\_\_\_\_

г. Ставрополь

« 30 » 09 2018

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 355029, г. Ставрополь, улица Осетинская, 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, S 2698,2 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, S 9850,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта: 2010
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019 года, капитального: не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
355029, г. Ставрополь, улица Осетинская, 3

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя является объектом образования.
- 2.2. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги населению по реализации дополнительных образовательных программ и программ деятельности в интересах личности, общества и государства с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству.
- 2.3. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги на объекте.
- 2.4. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги детям школьного возраста, а также образовательным учреждениям города Ставрополя и

Ставропольского края организационно-методической помощи в сфере развития дополнительного образования детей.

2.5. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги следующим категориям инвалидов:

- передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения;
- нарушениями слуха;
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность 360 чел.;

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 чел.;
- вместимость 700 чел.;
- пропускная способность 700 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1,9,7;
- автобусы большой и средней вместимости: 13,12,10,37;
- маршрутные такси малой вместимости: 21, 35, 10, 13,12,31, 42, 48, 51.

Имеются низкопольные автобусы большой вместимости, оборудованные откидными пандусами (следующие по отдельному графику, который можно уточнить круглосуточно по телефонам единой центральной диспетчерской службы пассажирского транспорта (ЕЦДС) 23-50-28.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;

3.2.2. время движения (пешком) 9-12 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности объекта для инвалидов форма обслуживания\*

| п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----|---|---|
| 1.  | Все категории инвалидов и МГН               | Б   |
|     | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2.  | Передвигаются на креслах-колясках           | ВНД   |
| 3   | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б   |
| 4   | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5.  | с нарушениями слуха                         | Б   |
| 6.  | с нарушениями умственного развития          | Б   |

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение, фото №                     |
|------|--|---|--|
| 1    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И (К,О,Г,У)<br>ДУ (С)  | 6, 7, 8, 9, 12                         |
| 2    | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ(С)<br>ВНД (К)                                      | 10, 11, 15, 16<br>17                   |
| 3    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С)<br>ВНД (К)                                     | 18, 19, 22, 23<br>24, 25, 26, 27<br>28 |
| 4    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С)<br>ВНД (К)                                     | 31, 33, 34<br>35, 36                   |
| 5    | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С)<br>ВНД (К)                                     | 37, 38                                 |
| 6    | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,У)<br>ДУ (С,Г)  | 27, 28, 16                             |
| 7    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (О,Г,У)<br>ДУ (С,К)  | 13, 14                                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                    | Итоговое заключение о доступности   |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p><b>ДЧ – И (К,О,Г,У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД (К)</b><br/> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p><b>ДЧ – И (О,Г,У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <p><b>ДЧ – И (О,Г,У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <p><b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p>   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/> Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С,К)</b><br/> Требования нормативных документов при</p>  |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
|    |                    | планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников   |
| 8. | Все зоны и участки | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> |

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|-------|--|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p><b>ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)</b><br/><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br/>Предлагается обустройство во второй очереди как требующее дополнительных средств и времени.</p>   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ(С), ВНД (К)</b><br/><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br/>Проведены частично мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта.</p>  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p><b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br/><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br/>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта, требующие значительных затрат времени, больших средств и сложных технических решений.</p> |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <b>ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагается обустройство отнести на второй этап, как требующее затрат больших средств, времени, а также более сложных технических решений.   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | <b>ДЧ-И (К,О,У), ДУ (С,Г)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т. к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <b>ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее значительных затрат времени и финансовых средств на проведение ремонтно-строительных работ с согласованием с администрацией Промышленного района города Ставрополя                |
| 8 | Все зоны и участки   | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов, как требующие больших средств, времени, а также сложных технических решений. |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение сТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ:** по мере поступления финансирования (предположительно в 2019 году).

в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта к нуждам инвалидов предусмотрены в проекте подпрограммы «Доступная среда в городе Ставрополе» программы «Социальная поддержка населения города Ставрополя» на 2018-2019 годы. На сегодняшний день не участвуем.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|   |   |                |           |
|---|---|----------------|-----------|
| 1 | Территории, прилегающей к объекту   | (Приложение 1) | На 3 л.   |
| 2 | Входа (входов) в здание   | (Приложение 2) | На 3 л.   |
| 3 | Путей движения в здании   | (Приложение 3) | На 4 л.   |
| 4 | Зоны целевого назначения объекта  | (Приложение 4) | На 3 л.   |
| 5 | Санитарно-гигиенических помещений   | (Приложение 5) | На 3 л.   |
| 6 | Системы информации (и связи) на объекте                                   | (Приложение 6) | На 5 л.   |
| 7 | Поэтажные планы, паспорт БТИ  | (Приложение 7) | На 13 л.  |
| 8 | Результаты фотофиксации на объекте  | (Приложение 8) | На 19 л.  |
| 9 | Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |                | На ___ л. |

Воронина  
Наталья  
Владимировна

Директор муниципального  
бюджетного  
общеобразовательного  
учреждения средней  
общеобразовательной школы №  
42 с углубленным изучением  
английского языка  
города Ставрополя



### СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев  
Владислав  
Сергеевич

Председатель Ставропольской  
городской местной организации  
Ставропольской краевой  
региональной организации  
Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское  
общество инвалидов»



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 42  
г. Ставрополя

  
«30» 09 2019 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: 355029, г. Ставрополь, улица Осетинская, 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, S 2698,2 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, S 9850,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта: 2010
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018-2019 года,  
капитального: не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Осетинская, 3.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления №3 от 25.02.2003 г., свидетельство о государственной регистрации права №26-А3 897017 от 22.05.2012 г. (копии прилагаются).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  
государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование):  
1. Комитет образования администрации города Ставрополя;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Ставрополь,  
ул. Шпаковская, д. 85.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя является объектом образования.
- 2.2. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги населению по реализации дополнительных образовательных программ и программ деятельности в интересах личности, общества и государства с целью развития мотивации личности к познанию и творчеству.
- 2.3. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги на объекте.
- 2.4. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги детям школьного возраста, а также образовательным учреждениям города Ставрополя и Ставропольского края организационно-методической помощи в сфере развития дополнительного образования детей.
- 2.5. МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя предоставляет услуги следующим категориям инвалидов:
- передвигающиеся на коляске;
  - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  - нарушениями зрения;
  - нарушениями слуха;
  - нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность 360 чел.;
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 700 чел.;
  - вместимость 700 чел.;
  - пропускная способность 700 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Нет.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

На остановочных пунктах вблизи МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров:

- троллейбусы, следующие по маршрутам 1,9,7;
- автобусы большой и средней вместимости: 13,12,10,37;
- маршрутные такси малой вместимости: 21, 35, 10, ,13,12,31, 42, 48, 51.
- парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя отсутствуют.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) 9-12 мин;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. перекрестки: да
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. перепады высоты на пути: нет;
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

| п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----|---|---|
| 1.  | Все категории инвалидов и МГН<br><i>в том числе инвалиды:</i> | Б   |
| 2.  | Передвигаются на креслах-колясках                             | ВНД   |
| 3   | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | Б   |
| 4   | с нарушениями зрения  | ДУ  |
| 5.  | с нарушениями слуха   | Б   |
| 6.  | с нарушениями умственного развития                            | Б   |

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

**4. Управленческое решение**

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <b>ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ(С)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагается обустройство во второй очереди как требующее дополнительных средств и времени.   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ(С), ВНД (К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Проведены частично мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта.  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для обеспечения доступности ко всем функциональным зонам объекта, требующие значительных затрат времени, больших средств и сложных технических решений. |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого)                 | <b>ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b>   |


|   |   |  |
|---|---|--|
|   | посещения объекта)                            | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения             | <b>ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (С), ВНД(К)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Предлагается обустройство отнести на второй этап, как требующее затрат больших средств, времени, а также более сложных технических решений.              |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | <b>ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ (С)</b><br><b>Текущий или капитальный ремонт</b><br>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т. к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ. |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда» согласовано:

Воронина  
Наталья  
Владимировна

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя



СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев  
Владислав  
Сергеевич

Председатель Ставропольской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «30» 09 2019 г.

### 1. Территории, приглашающей к заданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Осетинская, 3  
наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |                  | Значимо для инвалидов (категории)   | Работы по адаптации объектов |   |  |
|-------|--|----------------------------------|------------------|---|------------------------------|---|--|
|       |  | Наличие элемента                 | № фото           |   | Содержание                   | Виды работ  |  |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть                             | 1<br>2<br>3<br>4 | Отсутствует доступная для восприятия всеми категориями инвалидов информация об объекте, вход не оборудован системой вызова персонала                      | Г,К,О,С,У                    | Провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов  | Оборудовать входы на территорию доступными элементами информации об объекте, системой вызова персонала   |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть                             | 5<br>6<br>7<br>8 | Отсутствуют тактильные средства выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей около входа в здание и занижение бордюров. Отсутствуют | С                            | Предлагается мероприятие по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8-0,9 метров от входного узла, и выполнить комплекс мероприятий, направленных на занижение бордюров, оборудовать места отдыха для МПН |

|     |                         |      |  |               |  |  |
|-----|-------------------------|------|--|---------------|--|--|
|     |                         |      | специально оборудованные места отдыха для МГН  |               |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная)     | нет  | Не предусмотрено   | -             | -  | -  |
| 1.4 | Пандус (наружный)       | -    | -  | -             | -  | -  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет  | На участке около здания школы отсутствует парковочное место для инвалидов. Выделенное машино-место не обозначено дорожной разметкой  | Г, К, О, С, У | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений | При дополнительном согласовании с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя оборудовать на территории (с правой стороны) от объекта парковочные места для автотранспорта инвалидов                    |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | Отсутствует оборудование с доступными элементами информации об объекте. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Отсутствует оборудованная автостоянка для инвалидов. На участке объекта на основных путях движения людей отсутствуют места отдыха, доступные для МГН | К, О, С, Г, У | Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте                   | Разместить информационную поддержку на всех путях движения МГН и при входе в здание, выделенные места на автостоянках для инвалидов должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289. Оборудовать места отдыха для МГН. |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение                       | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|---|--|----------------------------------|---|
|   |  | № фото                           |   |
| Территории, прилегающей к зданию (участка)  | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)<br>Доступно<br>частично<br>избирательно   | 1, 2, 3, 4, 5, 6<br>7, 8, 13, 14 | ДЧ-И (К, О, Г, У, С)<br>Текущий или капитальный ремонт.<br>Предлагается обустройство во второй очереди как требующее больших средств, времени, а также сложных технических решений. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «30» 09 2019 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка г. Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь,

улица Осетинская, 3  
наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Работы по адаптации объектов  | Виды работ |
|-------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|------------|
|       |  | Наличие элемента                 | № фото  |                                  |   |   |            |
| 2.1   | Лестница (наружная) центральный вход               | есть                             |  | О.С                              | Предлагается обустройство в третьей очереди, так как требует больших финансовых затрат и времени. | Установить на проступях краевых ступеней лестничных маршей контрастные полосы (жёлтого цвета). Перед внешней лестницей следует обустроить предупредительные тактильно контрастные указатели. Установить дополнительные разделительные поручни |            |

|       |                                    |      |                        |  |  |   |
|-------|------------------------------------|------|------------------------|--|--|---|
|       |                                    |      | разделительные поручни |  |  |   |
| 2.1.1 | Лестница (наружная) основной вход  | есть | 8<br>17                | На проступках краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют нанесенные контрастные полосы. отсутствуют перед внешней лестницей предупреджающие тактильно-контрастные указатели. | Предлагается обустройство в третьей очереди, так как требует больших финансовых затрат и времени.  | СП 59.13.330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Установить на проступках краевых ступеней лестничных маршей контрастные полосы (жёлтого цвета). Перед внешней лестницей следует обустроить предупреджающие тактильно контрастные указатели. Установить дополнительные разделительные поручни |
| 2.2   | Пандус (наружный) центральный вход | есть | 11                     | Установлен переносной пандус. Отсутствуют поручни  | Предлагается обустройство в третьей очереди, так как требуются дополнительные финансовые затраты   | Установить стационарный пандус, соответствующий целям безопасности посещения объекта инвалидами и МГН   |
| 2.2.1 | Пандус (наружный) основной вход    | Нет  | —                      | Отсутствует пандус и переносной и стационарный   | Предлагается обустройство в третьей очереди, так как требуются дополнительные финансовые затраты, сложные технические решения  | Установить стационарный пандус, соответствующий целям безопасности посещения объекта инвалидами и МГН. Виды работ рекомендуется производить в соответствии с СП 59.13.330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» п. 5.1.15; п. 5.1.16; п. 5.1.17; п. 6.1.2; п. 6.1.3.                             |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)    | есть | 10<br>17               | На входной площадке от входного узла имеется перепад высоты в 0,03-0,05 м  | Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Оборудовать плавный съезд справа от входного узла   |

|     |                         |      |                      |  |            |   |  |
|-----|-------------------------|------|----------------------|--|------------|---|--|
| 2.4 | Дверь (входная)         | есть | 16<br>14<br>10<br>15 | Отсутствует<br>Механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей<br>Нижняя часть не защищена противударной полосой | К<br><br>К | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее дополнительных средств<br><br>Предлагается обустройство во второй очереди  | Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.<br><br>Установить в нижней части двери до высоты 0,1 м. от уровня пола противударную полосу<br><br>Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м.) |
| 2.5 | Тамбур                  | есть | 30                   | Не соответствуют размеры тамбура ГОСТу Р50602  | Г,К,О,С,У  | Предлагается обустройство в третьей очереди, как требующее дополнительных средств и времени<br><br>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Привести тамбур в соответствие с ГОСТом Р50602. Глубина тамбура должна быть не менее 1,8 м, а ширина не менее 2,2 м  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | -                    | Отсутствует доступ в учреждение для отдельных категорий инвалидов.   | Г,К,О,С,У  |   | Оборудовать вход, доступный для всех категорий инвалидов в соответствии со СНИП 35-01-2001   |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ   |
|---|--|------------|---|
|   |  | № фото     |   |
| Входа (входов) в здание                     | <p><b>ДЧ - И (О, Г, У)</b><br/>                     Соответствие нормативам отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>                     Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены <b>ВНД (К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям</p> | 10         | <p><b>ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b><br/>                     Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов</p> |
|   |  | 11         |   |
|   |  | 15         |   |
|   |  | 16         |   |
|   |  | 17         |   |
|   |  | 18         |   |
|   |  | 8          |   |
|   |  | 8          |   |

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «30» 09 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя), расположенного по адресу:

г. Ставрополь, улица Осетинская, 3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов  | Виды работ  |
|-------|---|------------------|--|----------------------------------|---|---|
|       |   | есть/нет         | № фото   |                                  |   |   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |                  |  | Значимо для инвалида (категория) | При наличии финансовых средств возможно выполнение мероприятий по обустройству (адаптации) элемента во второй и третьей очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов | Оборудовать опасные помещения (трансформаторные узлы) дверными ручкам с тактильными опознавательными знаками опасности. |
|       |   |                  | 19   |                                  |   |   |
|       |   |                  | 20   |                                  |   |   |
|       |   |                  | 21   |                                  |   |   |
|       | есть  | 22               | Опасные помещения (трансформаторные узлы) не оснащены дверными ручками с тактильными опознавательными знаками опасности. |                                  |   |   |

|     |                                   |      |                      |  |           |  |   |  |           |   |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|--|-----------|--|---|--|-----------|---|
|     |                                   |      |                      | Отсутствуют звуковые информаторы по типу, телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха | Г,С       | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее дополнительных средств и времени, а также более сложных технических решений   | Установить отсутствующие звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов (для слепых и слабовидящих) и текстофоны для посетителей с дефектами слуха  |  |           |   |
| 3.2 | Лестница (внутри здания)          | есть | 23<br>24<br>25<br>26 | Не установлены рельефные обозначения этажей. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию.                     | Г,О,С,У   | Предлагается мероприятие по обустройству (адаптации) элемента в третьей очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов  | Установить рельефные обозначения этажей, провести оснащение лестничных маршей тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию.   |  |           |   |
|     |                                   |      |                      |  |           |  |   | На лестничных маршах не установлены двухсторонние поручни                | О,С       | Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее дополнительных средств |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)            | нет  | 23<br>24<br>25<br>26 | Полностью отсутствует доступ к элементам зоны целевого назначения на 2 и 3 этажах здания.  | Г,К,О,С,У | Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: -параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям | Необходимо оборудовать лестничные марши, ведущие на 2 и 3 этажи откидными подвешиваемыми платформами со сложной траекторией движения. Работу выполнить в соответствии с требованиями СП 59.13.330.2016. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  |           |   |
|     |                                   |      |                      |  |           |  |   | Отсутствует доступ МПН к зоне целевого назначения на 2 и 3 этажах здания |           |   |
|     |                                   |      |                      |  |           |  |   | Отсутствуют обозначения дублированные рельефными знаками, информирующие  | К,Г,О,С,У | Предлагается провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой   |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет  | 23<br>24<br>25<br>26 | Отсутствует доступ МПН к зоне целевого назначения на 2 и 3 этажах здания   |           |  |   |  |           |   |
| 3.5 | Дверь                             | есть | 27                   | Отсутствуют обозначения дублированные рельефными знаками, информирующие  | К,Г,О,С,У | Предлагается провести мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой  | Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения   |  |           |   |

|     |   |                |   |   |   |
|-----|---|----------------|---|---|---|
|     |   |                | <p>обозначения помещений. Не везде рабочие створки дверей установлены в соответствии с требованиями СП (ширина не менее 0,9 м)</p> <p>Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей</p> <p>К</p> <p>Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее дополнительных финансовых средств и времени.</p> <p>Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.</p> | <p>очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов</p>  | <p>помещений. Рабочие створки дверей привести в соответствие с требованиями СП</p>  |
|     |   | 28             | <p>На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»</p> <p>К</p> <p>Предлагается мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта</p> <p>Установить на входных дверях фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто»</p>  | <p>Предлагается обустройство в первой очереди.</p>  | <p>Установить в нижней части двери до высоты 0,3 м. от уровня пола противодударную полосу</p> <p>Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м.)</p> |
|     |   | 30             | <p>Нижняя часть не защищена противударной полусой</p> <p>К</p> <p>Предлагается обустройство во второй очереди.</p>  | <p>Предлагается мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов</p> | <p>Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м.)</p>   |
|     |   | 22             | <p>1. Частично доступны для МГН;</p> <p>2. На лестничных маршах не установлены двухсторонние поручни;</p> <p>3. Отсутствуют обозначения, дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений</p> <p>4. Нет безопасных зон</p>   | <p>Предлагается мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем остальным функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов</p> | <p>Привести пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) в соответствие с требованиями со СНИП 21-01-97 и ГОСТ 12.01.004 с учетом мобильности инвалидов различных категорий</p>  |
| 3.6 | Пути эвакуации (центральный вход, основной вход, запасной вход) | 27<br>29<br>30 |   |   |   |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне   | 19             | <p>Опасные помещения (трансформаторные узлы) не оснащены дверными ручками с</p> <p>К,Г,О,С,У</p> <p>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента во второй очереди для</p> <p>Установить предупредительную индикацию о препятствии (перед дверными проемами,</p>   |   |   |
|     |   |                | <p>есть</p>   |   |   |



|  |  |    |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|
|  |  |    |   |   |   |
|  |  |    |   |   |   |
|  |  |    |   |   |   |
|  |  |    |   |   |   |
|  |  | 20 | Тактильными опознавательными знаками опасности.   |   |   |
|  |  | 23 | Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов (для слепых и слабовидящих) и таксофоны для посетителей с дефектами слуха. На лестничных маршах не установлены двухсторонние поручни, не установлены рельефные обозначения этажей. |   |   |
|  |  | 24 | Отсутствует доступ МПН к зоне целевого назначения, расположенной на втором и третьем этажах.  |   |   |
|  |  | 25 | Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрытия дверей. На дверях отсутствуют фиксаторы входной двери в положении «открыто» и «закрыто». На лестничных маршах не установлены двухсторонние поручни.                      |   |   |
|  |  | 26 | Отсутствуют обозначения, дублированные рельефными знаками, информирующие обозначение помещений  |   |   |
|  |  | 27 |   |   |   |
|  |  |    |   | обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов |   |
|  |  |    |   |   | входами на лестницы, путями эвакуации):<br>- на расстоянии 0,6 м. до объекта информации;<br>- визуальную (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);<br>- тактильную (рельефная поверхность).<br>Выполнить работы в соответствии с требованиями СП 59.13.330.2016, ГОСТ Р 52131-2003, СНиП 21-01-97 |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|--|---|------------|---|
|  |   | № фото     |   |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b></p> <p>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.</p> <p><b>ВНД(К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.</p> | 19         | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b></p> <p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов</p> |
|  |   | 20         |   |
|  |   | 15         |   |
|  |   | 23         |   |
|  |   | 24         |   |
|  |   | 25         |   |
|  |   | 26         |   |
|  |   | 24         |   |
|  |   | 28         |   |

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально-индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «30» 09 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя), расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Осетинская, 3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |        | Выявленные нарушения и замечания   | Работы по адаптации объектов | Виды работ   |   |
|-------|--|------------------|--------|--|------------------------------|--|---|
|       |  | есть/ нет        | № фото |  |                              |  |   |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | 31     | Свободное пространство кабинета не соответствует СНИП 35-01-2001                                 | К,Г                          | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ |   |
|       |  |                  |        | Отсутствует индукционная петля. Специальные места для Г и С, К в классах не оборудованы          |                              |  | Значимо для инвалида (категория)  |
|       |  |                  | 35     | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске в кабинетах не соответствует СНИП | К                            | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на устранение данных недостатков          | Зона для самостоятельного разворота на инвалида 90-180° на кресле-коляске должна быть не менее 1,4 м. в диаметре, ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью должна быть не менее 1,2 м |

|     |   |      |                            |  |               |  |
|-----|---|------|----------------------------|--|---------------|--|
| 4.2 | Зальная форма обслуживания                    | есть | 33<br>34                   | Пороги и перепады в дверных проемах превышают 0,025 м, подъем на сцену в актовом зале не оборудован пандусом. Вход в спортивный зал также не оборудован пандусом   | К             |  |
| 4.3 | Прилаговая форма обслуживания                 | есть | 35<br>36                   | Пороги и перепады в дверных проемах в столовой и библиотеке превышают 0,025 м  | К             |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет  | -                          | -  | -             |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания           | нет  | -                          | -  | -             |  |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                       | есть | 31<br>33<br>34<br>35<br>36 | Отсутствуют специальные оборудованные в классах места для Г и С, К. Отсутствует индивидуальная петля. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске в кабинетах не соответствует требованиям. Пороги и перепады в дверных | Г, К, О, С, У |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Решение об обустройстве принимается на третий этаж времени и средств на затворение данных работ                         | Пороги и перепады высот при движении к спортивному залу и в актовом зале оборудовать пандусом   |
|  | Решение об обустройстве принимается отнести на третий этаж времени и средств на затворение данных работ                 | Устранить перепады и пороги в дверных проемах<br>Зону для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске привести в соответствии с требованиями. Около прилавка столовой и других мест обслуживания для инвалидов следует предусмотреть пространство размером не менее 0,9 м х 1,5 м |
|  | Принимается мера по устройству (адаптации) элемента первой очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов | Установить дополнительные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений  |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>проемах превышают 0,025 м. Отсутствует пандус при подъеме на сцену в актовом зале и при входе в спортивный зал.</p> <p>Имеется недостаточное количество дублирующих рельефных знаков, информирующих обозначений помещений.</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                         | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)   | Приложение                      |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|---------------------------------|--|--|
|   |  | № фото                          |  |  |
| <p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p> | <p><b>ДЧ-И (О, Г, У)</b></p> <p>Соответствие нормативам лишь отдельных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МПН) со стороны сотрудников.</p> <p><b>ВНД(К)</b></p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.</p> | <p>31, 34, 35</p> <p>36, 33</p> | <p>ДЧ-И (О, Г, У) текущий или капитальный ремонт</p> <p>Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ</p> |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ

№ 1  
от «30» 09 2019 г.

### І Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с  
углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя), расположенного по  
адресу: г. Ставрополь, улица Осетинская, 3

наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |           | Выявленные нарушения и замечания                                      | Работы по адаптации объектов | Виды работ   |  |
|-------|--|------------------|-----------|---|------------------------------|--|--|
|       |  | есть/нет         | № фото    |   |                              |  |  |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | <u>34</u> | Имеющаяся туалетная комната не доступна для отдельных групп инвалидов | К                            | Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в третьей очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов | Провести реконструкцию одной из имеющихся санитарных комнат на первом этаже и адаптировать к нуждам МГН (вместе с демонтируем имеющихся унитаза и раковины, установкой поручней возле туалета и писсуаров) в соответствии со СНиП 35-01-2001. В кабине должно быть пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и размер кабины туалета с умывальником должен быть не менее 1,6 м x 2,2 м, в кабине |

|     |                               |      |                                 |   |   |   |  |
|-----|-------------------------------|------|---------------------------------|---|---|---|--|
|     |                               |      |                                 | Комната для туалета не оборудована двусторонней связью с охранной или кнопкой звонка (на пост охраны). Ширина двери не соответствует требованиям для инвалидов-колясочников |   | Решение об обустройстве туалета предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительные работы | Оборудовать комнату для туалета двусторонней связью с охранной или кнопкой звонка (на пост охраны). Ширину двери туалетной комнаты привести в соответствие с требованиями. |
|     |                               |      | Отсутствует аварийное освещение | К О, С, Г, У  | Решение об обустройстве туалета предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительные работы | Установить аварийное освещение  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната       | есть | 38                              | К О, С, Г, У  | Решение об обустройстве туалета предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительные работы | Установить доступную душевую кабину, отвечающую санитарно-гигиеническим нормам в спортивном зале.   |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет  | -                               | нет   | У   |   |  |

|                         |          |   |               |  |   |
|-------------------------|----------|---|---------------|--|---|
| ОБЩИЕ требования к зоне | 37<br>38 | В кабинках туалета не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья  | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | В кабинках туалета установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, двери, отвечающие требованиям, пандус при входе в спортивный зал и душевую кабину. Обеспечить двустороннюю связь.   |
|                         |          | Отсутствуют дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений  | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить дублирующие рельефные знаки, информирующие обозначения помещений. Оборудовать комнату для туалета двусторонней связью или кнопкой звонка на пост охраны. Провести реконструкцию одной из санитарных комнат, установить душевую кабину. |
|                         |          | Выключатели и розетки расположены выше, чем 0,8 м. от уровня пола. Отсутствует закрытая душевая кабина, аварийное освещение. Комната для туалета не оборудована двусторонней связью | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Перенести выключатели и розетки на высоту не более 0,8 м.   |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)  | Приложение<br>№ фото | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|---|---|----------------------|---|
| Санитарно-гигиенические помещения           | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b><br/>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b><br/>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников</p> <p><b>ВНД(К)</b><br/>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> | <p>37</p> <p>38</p>  | <p><b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b><br/>Текущий или капитальный ремонт предлагается обустроить в третьей очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений</p> |

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 4  
от «30» 09 2018 г.

**И Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя), расположенного по

адресу: г. Ставрополь, улица Осетинская, 3

наименование объекта, адрес

| № п/п  | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |        | Содержание   | Выявленные нарушения и замечания | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание  | Работы по адаптации объектов   | Виды работ |
|--------|--|------------------|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------|
|        |  | есть/ нет        | № фото |  |                                  |                                   |   |  |            |
| 6.1    | Визуальные средства                                | нет              | -      | Отсутствуют электронные носители статической и динамической информации (табло, дисплей и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию (для глухих), и устройства | -                                | -                                 | -   | -  | -          |
| 6.1.1. | Визуальные средства отображения информации         | нет              | -      | Отсутствуют электронные носители статической и динамической информации (табло, дисплей и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию (для глухих), и устройства | Г.К,О,С,У                        | -                                 | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительные работы | Установить электронные носители статической и динамической информации (табло, дисплей и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию (для глухих), и устройства сурдоперевода (для глухонемых) | -          |

|        |  |      |                                 |  |           |   |  |
|--------|--|------|---------------------------------|--|-----------|---|--|
|        |  |      | сурдоперевода ( для глухонемых) |  |           |   |  |
| 6.1.2. | Визуальные средства сигнализации             | нет  | -                               | Отсутствуют цветографические сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, цветовые контрастные полосы | Г,К,О,С,У | Предлагаются мероприятия по отсутствию (адаптации) элемента в третьей очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов                | Установить цветографические сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, цветовые контрастные полосы  |
| 6.2    | Акустические средства                        | нет  | -                               | -  | -         | -   | -  |
| 6.2.1. | Звуковые средства воспроизведения информации | нет  | -                               | Отсутствуют устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабослышащих и слепых)<br>Отсутствие индуктивной петли | Г,К,О,С,У | Решение об устройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение данного вида работ | Установить устройства звукового дублирования визуальной информации (для слабослышащих и слепых)<br>Установить индуктивную петлю  |
| 6.2.2. | Звуковые средства сигнализации               | нет  | -                               | -  | -         | -   | -  |
| 6.3    | Тактильные средства                          | нет  | -                               | -  | С         | -   | -  |
| 6.3.1. | Тактильные средства отображения информации   | есть | -                               | Частично установлены печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички)                  | С         | Решение об устройстве предлагается отнести на второй этап.  | Установить печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.) перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения |

|        |                                  |     |   |               |  |   |
|--------|----------------------------------|-----|---|---------------|--|---|
|        |                                  |     | и т.п.) перед входом в здание с указанием наименования учреждения и режимом работы школы  |               |  |   |
| 6.3.2. | Тактильные средства сигнализации | нет | Отсутствуют статистические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подьемы, уклоны и обочины | С             | Предлагаются мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в третьей очереди для обеспечения доступа для всех категорий инвалидов                         | Установить статистические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подьемы, уклоны и обочины  |
|        | ОБЩИЕ требования к зоне          |     | Системы средств информации и сигнализации об опасности не являются комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и не соответствуют установленным требованиям                      | Г, К, О, С, У | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Привести в соответствие с ГОСТ Р 51671, НПБ 104 системы средств информации и сигнализации об опасности (системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) |

|  |  |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|---|
|  |  |  |  | Система средств информации зон и помещений не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения | Г, К, О, С, У  | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Обеспечить систему средств информации зон и помещений в соответствии (непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения) |
|  |  |  | Не предусмотрена возможность получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д. посредством акустических и тактильных средств | Г, К, О, С, У   | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Установить акустические и тактильные средства для получения информации о предоставляемых услугах, расположении путей эвакуации и т.д.                        |   |
|  |  |  | Размер знаков и контрастный фон, на котором располагается визуальная информация не соответствует установленным требованиям                                     | Г, К, О, С, У   | Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ | Размер знаков и контрастный фон, на котором располагается визуальная информация привести в соответствие с установленными требованиями                        |   |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)   | Приложение<br>№ фото | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ   |
|---|--|----------------------|--|
| Система информации и связи (на всех зонах)  | <p><b>ДЧ – И (К, О, У)</b></p> <p>Соответствие нормативам лишь отдельных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С, Г)</b></p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МПН) со стороны сотрудников</p> | <p>24</p> <p>28</p>  | <p><b>ДЧ – И (К, О, У) ДУ (С, Г)</b></p> <p><b>Текущий или капитальный ремонт</b></p> <p>Решение об обустройстве предлагается отнестись на третьей этап, т.к. требуются значительные затраты времени и финансовых средств на проведение данных видов работ</p> |

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1



2



3



4





5



6



7



8



10



11



12



9



13



16



17



18



19



21



22





20



23



25



24



26




15



27



28



29



30



29



31



33



34



38



32





37



94



35



36



N38



N32

